ons for Use

PRODUCT DESCRIPTION

Material: Zirconia and partially / metal-ceramic alloy, Type 4

INDICATIONS*

Inlays, Onlays, 3/4 Crowns, Crowns, Telescope Crowns, Conus Crowns, Bridges, Wide Bridges, Cast Posts / Cores, Bars, Attachements, Implant Retained Superstructures, Partial Dentures

WAXING / MODELLATION

Design the framework in full contour or in a reduced anatomic shape taking the planned veneer into consideration. For Lab Composite veneering material use mechanical retentions. Single crowns require a minimum thickness of 0.3 mm. Abutment crowns require a minimum thickness of 0.5 mm. Ensure the framework design provides adequate support for the veneering material. Avoid sharp angles. Connectors must have the required dimensions to provide resistance to deformation. Create large surface areas for planned soldering, with a gap of 0.5 - 0.2 mm.

SPRUING

Sprue the modelled single-tooth restoration or bridge framework with sprues of a suitable size. In general the sprues, sprue leads, and connector sprues, whether planned or traditional, must be sized according to the specific technique used. When using the direct or indirect technique be sure that the reinvestment is positioned in the heat center. The connector sprues between the reservoir and the casting should be a minimum of 2.5 - 3.0 mm in length and width. The wax pattern including the sprues must be weighed in grams in order to determine the needed amount of alloy. Wax conversion formula: wax weight (grams) x alloy density = grams of alloy required.

INVESTING

Use a phosphate- / gypsum-bonded investment material. Follow the manufacturer's instructions.

PREHEATING / BURNOUT

Recommended burn-out temperature: 700 °C

MELTING AND CASTING

Torch: Propane 0.15 bar; Oxygen 0.35 bar

Other specifics may be required by the type of casting machine. It is recommended to use a separate and clean carbon / ceramic crucible for each alloy. Preheat the ceramic crucible in the burnout furnace. The recommended casting temperature is approx. 100 °C / 180 °F above the material's liquidus temperature.

Casting Temperature: 1140 °C

FRAMEWORK FINISHING

Remove casting, carefully divest and clean the casting with aluminum oxide (Al2O3). Do not use a hammer for divesting. Finish the casting with carbide burs and/or with ceramic-bonded grinding instruments. Blast the surface with 50 - 110 micron aluminum oxide (Al2O3) at 2 bar. Prior to framework veneering with Lab Composite material, the framework must be finished and polished. Subsequently, steam-clean or ultrasonic clean with distilled water or ethanol and dry the framework. Use the appropriate Lab Composite material, following the manufacturer's instructions.

OXIDATION

Place the framework on the firing tray providing adequate support. To achieve a uniform result follow the oxidation cycle:

Temperature: 800 °C; Holding time: 5 min; Vacuum: No

Heat the framework in the firing chamber at the specified heat up rate and hold the firing. In the case of Zn-containing alloys, the additional yellow-orange-red of the oxide layer in 10% vol. air is sufficient. Avoid oxidation. Oxidation is recommended. Note: Always observe proper safety procedures when handling acid. Before opaque application clean framework carefully with water. Use the appropriate ceramic veneering material, following the manufacturer's instructions.

Highest recommended firing temperature: 810 °C

HEAT TREATMENT

Hardening: 450 °C for 15 min; bench cool

SOLDERING AND LASER WELDING

The soldering gap should not be wider than the thickness of the soldering material. Allow the soldered casting to cool slowly. Sise flux sparingly.

Pre Solder: Porta Optimum Lot 880 Flux: High Fusing Bondal Flux

Post Solder: Porta Optimum Lot 710 Flux: Bondal Flux

Laser Welding Wire: Porta Norm

POLISHING

Carefully remove any oxide and flux residue. Smooth the metal surfaces with rubber polishers. Polish to a high gloss finish using polishing paste. Subsequently, clean using ultrasonic cleaning equipment or careful steam cleaning.

EN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Material: Zirkoniumoxid / Keramik-Legierung, Typ 4

INDIKATIONEN*

Inlays, Onlays, 3/4 Kronen, Kronen, Teleskopkronen, Konuskronen, Brücken, weitspannige Brücken, Wurzelstifte/-aufbau, Stege, Konstruktionselemente, Implantat-Suprastrukturen, Teilprothesen

WACHSMODELLATION

Das Gerüst in vollanatomischer oder verkleinerter anatomischer Form unter Berücksichtigung der geplanten Verblendung gestalten. Bei Verwendung von Labor Composite verwendung material use mechanical retentions. Single crowns require a minimum thickness of 0.3 mm. Abutment crowns require a minimum thickness of 0.5 mm. Ensure the framework design provides adequate support for the veneering material. Avoid sharp angles. Connectors must have the required dimensions to provide resistance to deformation. Create large surface areas for planned soldering, with a gap of 0.5 - 0.2 mm.

SPRUING

Sprue the modelled single-tooth restoration or bridge framework with sprues of a suitable size. In general the reservoir, sprue leads, and connector sprues, whether planned or traditional, must be sized according to the specific technique used. When using the direct or indirect technique be sure that the reservoir is positioned in the heat center. The connector sprues between the reservoir and the casting should be a minimum of 2.5 - 3.0 mm in length and width. The wax pattern including the sprues must be weighed in grams in order to determine the needed amount of alloy. Wax conversion formula: wax weight (grams) x alloy density = grams of alloy required.

INVESTING

Use phosphate- / gypsum-bonded investment material. Follow the manufacturer's instructions.

VORWÄRMEN / AUSBRENNEN

Empfohlene Ausbrennemperatur: 700 °C

SCHMELZEN UND GIESSEN

Flamme: Propan 0,15 bar; Sauerstoff 0,35 bar

Je nach verwendetem Gussapparat können andere Einstellungen erforderlich sein. Es wird empfohlen, für jede Legierung einen separaten und sauberen Graphiteinsatz/Keramikiegel zu verwenden. Den Keramikiegel im Vorwärmofen mit vorheizen. Die Verhältnis von Ab- zu Neulegierung beträgt 1:1. Kein Plusmittel verwenden.

Gießtemperatur: 1140 °C

GERÜSTBEARBEITUNG

Gussstück vorsichtig aus Einbettmasse abkühlen lassen, vorsichtig ausbetten und mit Aluminiumoxid (Al2O3) abstrahlen. Zum Ausarbeiten keinen Hammer verwenden. Gussstück mit Hartmetallfräsern und/oder keramikgebundenen Schleifinstrumenten bearbeiten. Die Oberfläche mit 50 -110 µm Aluminiumoxid (Al2O3) bei 2 bar strahlen. Vor der Verblendung mit Verbundwerkstoffen Labor Composite muss das Gerüst bearbeitet und poliert werden. Danach das Gerüst mit Dampf oder Ultraschall und destilliertem Wasser oder Ethanol reinigen und trocknen. Empfohlenes Labor Composite verwenden und gemäßen Herstellerangaben verarbeiten.

OXIDATION

Ofen Gerüst auf dem Brennguttrager positionieren und ausreichend abstützen. Den Oxidbrand ist zu vermeiden. Bei Nichtgen Oxidschicht, der Oberfläche nochmals bearbeiten und ausreichen. Der Oxidbrand ist zu vermeiden. Bei Nichtgen Oxidschicht, der Oberfläche nochmals bearbeiten und ausreichen. Die Oxidation ist empfohlen. Hinweis: Beachten Sie bei der Verarbeitung von Säuren die entsprechenden Sicherheitsregeln. Vor Opakerauftrag das Gerüst mit Wasser gründlich spülen. Empfohlene Metallkeramik verwenden und gemäss Herstellerangaben verarbeiten.

Höchste empfohlene Brenntemperatur: 810 °C

WÄRMEBEHANDLUNG

Härten: 15 min bei 450 °C, abkühlen lassen

LÖTEN UND LASERSCHWEISSEN

Der Lötspalt sollte nicht breiter sein als der Durchmesser des verwendeten Lotes. Das gelötete Gussstück langsam abkühlen lassen. Flussmittel nur sparsam verwenden.

Lot vor dem Brand: Porta Optimum Lot 880 Plusmittel: High Fusing Bondal Flux

Lot nach dem Brand: Porta Optimum Lot 710 Flux: Bondal Flux

Laser-Schweißdraht: Porta Norm

POLIEREN

Alle Oxid- und Flussmittelrückstände sorgfältig entfernen. Metalloberflächen mit Gummipolierern glätten. Gerüst mit Polierpaste auf Hochglanz polieren. Gerüst danach mit einem Ultraschall-Reinigungsgerät oder sorgfältig mit dem Dampfstrahler reinigen.

DE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lega dentale per fusione / metallocerámica a base di Au, Tipo 4

INDICAZIONI*

Inlays, Onlays, Corone a 3/4, Corone, Corone telescopiche, Corone conoide, Ponti, Ponti estesi, Perni radicolari/ricostruzioni radicolari, Barre, Attacchi, Sovrastrutture implantari, Protesi parziali

MODELLAZIONE IN CERA

Modellare la struttura in forma anatomica o forma anatomica ridotta tenendo en considerazione il rivestimento ceramico previsto. Per l'utilizzo di materiale composito da laboratorio prevedere ritenzioni meccaniche. Le corone singole richiedono uno spessore della parete dove essere di almeno 0,3 mm per le corone singole, ed almeno 0,5 mm per le corone moncone. Assicurare che la struttura sia ben supportata per il materiale ceramico. Evitare angoli acuti. Le connessioni devono essere adeguate dimensioni, per offrire resistenza alla deformazione. Per la saldatura prevista, creare una fessura compresa tra 0,05 – 0,2 mm.

SPRUE DEL MODELLO DI CERA

Dotare il restauro del dente singolo modellato o della struttura del ponte con canali di colata di dimensioni adeguate. In generale, le dimensioni dei canali di colata, sia quelli che vanno per ogni lega. Previsti sia per uno a forma di pera o di forma tradizionale, devono essere delle dimensioni corrispondenti alla tecnica utilizzata. Utilizzando il metodo di rivestimento diretto o indiretto assicurarsi che il rivestimento sia posizionato nel centro termico. Le connessioni tra il serbatoio e la fusione devono essere di almeno 2,5 – 3,0 mm. Occorre pesare la modellazione in cera comprendente i canali di fusione per determinare la quantità di metallo da utilizzare. Formula per la conversione: Peso in grammi della cera x densità della lega = quantità di lega necessaria in grammi.

MESSA IN INVESTIMENTO

Utilizzare una massa da rivestimento a base di legante fosfatico / gessoso. Attenersi alle istruzioni del produttore.

PRERISCALDO

Temperatura di preriscaldo consigliata: 700 °C

FUSIONE E COLATA

Fiamma: Propano 0,15 bar; Ossigeno 0,35 bar

A seconda dell'apparecchio di fusione possono essere necessarie altre impostazioni. Si consiglia di impiegare un crogiuolo in carbonio / ceramica separato e pulito per ogni lega. Preriscaldare il crogiolo in ceramica nel forno di preriscaldo. Utilizzare lega con un rapporto di 1:1. Non utilizzare flux.

Temperatura di fusione: 1140 °C

RIFINITURA DELLA STRUTTURA

Lasciare raffreddare il restauro a temperatura ambiente, smuffolare cautamente e sabbiare con biossido di alluminio (Al2O3). Non utilizzare il martello per la smuffolatura. Rifinire con fine per metallo dura o con strumenti per rifinitura a legante ceramico. Sabbiare la superficie con biossido di alluminio da 50 – 110 µm (Al2O3) a 2 bar. Prima della stratificazione con materiale composito da laboratorio prevedere un rivestimento esterno con composito da laboratorio. Quindi detergere la struttura con vapore o in bagno ad ultrasuoni con acqua distillata o etanolo ed asciugare. Utilizzare il composito da laboratorio consigliato ed effettuare le lavorazioni secondo le indicazioni del produttore.

OSSIDAZIONE

Posizionare la struttura sul portaoggetti supportandola in modo adeguato. Utilizzare il ciclo corretto per ottenere un'ossidazione uniforme:

Temperatura: 800 °C; Tempo di mantenimento: 5 minuti; Vuoto: No

In caso di strato di ossido a macchie, rifinire nuovamente la superficie e sabbiare. La cottura di ossidazione deve essere ripetuta. Per le leghe contenenti zinco, lo strato di ossido sulla superficie con una tonalità del 10 % di ossido sufficiente. Si consiglia di ossidare. Nota: Sempre osservare adeguatamente le procedimentos de cuidado. Prima della applicazione dell'opaco, sciacquare accuratamente la struttura con acqua. Utilizzare la ceramica più adatta e rispettando le istruzioni del produttore.

Temperatura di cottura massima consigliata: 810 °C

TRATTAMENTO TERMICO

Tempera: 15 min a 450 °C; lasciare raffreddare

SALDATURA

Lo spazio per la saldatura non deve essere più largo del diametro della saldatura. Lasciare raffreddare lentamente la saldatura. Utilizzare con parsimonia il flux.

Saldatura prima della cottura: Porta Optimum Lot 880 Flux: High Fusing Bondal Flux

Saldatura dopo la cottura: Porta Optimum Lot 710 Flux: Bondal Flux

Filo per saldatura: Porta Norm

LUCIDATURA

Rimuovere accuratamente tutti i residui di ossidazione e del flux. Rifinire le superfici metalliche con gommini per lucidatura. Lucidare a specchio la struttura con pasta per lucidatura. Quindi detergere accuratamente la struttura in bagno ad ultrasuoni oppure con vapore.

Modo d'uso

ADVERTENCIAS PARA EL USO

Aleación dental basada en Au, Tipo 4

INDICACIONES*

Inlays, Onlays, Coronas 3/4, Coronas, Coronas Telescópicas, Coronas Cónicas, Puentes, Puentes Extensos, Pilares Postes coladas / núcleos, Barras, Aditamentos, Superestructuras implantosoportadas, Dentaduras parciales

ENCERAMIENTO / MODELADO

Diseñe la estructura a volumen total o con una forma anatómica reducida teniendo en cuenta la estratificación planeada. Para estratificaciones con composite de laboratorio crear retenciones mecánicas. Las coronas unitarias requieren un grosor mínimo de 0,3 mm. Las coronas-pilar requieren un grosor mínimo de 0,5 mm. Asegúrese de que la estructura metálica proporcione un soporte adecuado para el material de cerámica. Evite ángulos agudos. Los conectores deben tener las dimensiones necesarias para forzar resistencia a deformaciones. Prepare grandes áreas de superficie para a soldagem planejada, com um separação de 0,5 – 0,2 mm.

COLADA DE LOS BEBEDEROS

Prepare as estruturas modeladas de restaurações de coroas unitárias ou infraestruturas de pontes com canais de alimentação adequados. Em geral, os canais de alimentação, sejam convencionais e apenas de conexão, sejam no formato de pera ou tradicional, devem ser dimensionados de acordo com a técnica utilizada. Quando usar a técnica direta ou indireta, certifique-se de que a câmara de compressão está posicionada no centro térmico. Os apoios de conexão entre o reservatório e o colado devem de tamanho e espessura mínima de 2,5 – 3,0 mm de acho y largo. La forma de ceras incluyendo los bebederos debe ser pesado para determinar la cantidad de aleación necesaria. Formula de conversión: Peso de cera x densidad de la aleación = peso en gramos de aleación necesaria.

REVESTIR

Usar um material de revestimento adjutinado com fosfato / gesso. Seguir as instruções do fabricante.

PRECALENTAMIENTO / QUEMA

Temperatura de quema recomendada: 700 °C

DERRETIDO Y COLADO

Llama: Propano 0,15 bar; Oxígeno 0,35 bar

Dependiendo del tipo de máquina de colada, otras especificaciones pueden ser necesarias. Es necesario usar un crucisol cerámico / grafito limpio y separado para cada aleación. Precalentar el crucisol cerámico en el horno de precalentamiento. El ratio recomendado de mezcla de material usado y nuevo es de 1:1. No usar fundente.

Temperatura de colada: 1140 °C

ACABADO DE LA ESTRUCTURA

Tras el enfriamiento, desinvestir con cuidado el revestimiento con óxido de aluminio (Al2O3). No usar martillo para retirar el revestimiento. Use fresas de carbaro y/o instrumentos cerámicos de desvastado para acabar la estructura. Sabbiare la superficie con biossido di alluminio da 50 – 110 µm (Al2O3) a 2,0 bars. Para estratificar con composito da laboratorio, limpiar con vapor o en ultrasonos con agua destilada o etanol y secar la estructura. Use o Composito de laboratorio consigliato e seguire le indicazioni del produttore.

OXIDACIÓN

Coloque a estrutura na bandeja de queima e providenciar suporte adequado. Para alcançar um resultado uniforme, siga o ciclo de oxidação:

Temperatura: 800 °C; Tempo de manutenção: 5 min; Vácuo: Não

Se a capa de óxido se contaminar, repasse a areia e a superfície de novo. Repita o processo de oxidação. O caso de alumínio, é recomendado que se recomendado que se recomendado que se

Porta Norn

Au-based dental casting / metal-ceramic alloy, Type 4

Ivoclar Vivadent
technical

Manufacturer:
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan/Liechtenstein
Tel +423 235 35 35
www.ivoclarvivadent.com

Made in Germany

For dental use only!

Ivoclar Vivadent
technical

Art.-Nr. / Item No. / No. de pedido / Nr. zamówienia / Číslo výrobku / Cod articol / Αριθμός παραγγελίας / Rendelési szám / Číslo objednávky / Broj naručenog / Numarul de comandă / Sipariş numarası / Номер заказа / Numer zamówienia / Číslo výrobku / Broj narudžbe